



<p>PIANO ASSETTO IDROGEOLOGICO P.A.I. Perimetrazione e classi di pericolosità geologica</p> <ul style="list-style-type: none"> P1 - Pericolosità geologica moderata P2 - Pericolosità geologica media P3 - Pericolosità geologica elevata P4 - Pericolosità geologica molto elevata <p>0930062200A Codice identificativo della perimetrazione geologica P.A.I. ad esclusione delle colate rapide 0930062200A-CR Codice identificativo della perimetrazione geologica P.A.I. relativo alle sole colate rapide</p> <p> Indicazione delle zone di pericolosità e di attenzione idraulica* <small>* cf. cartografia idraulica</small></p>	<p>ZONE DI ATTENZIONE GEOLOGICA QUADRO CONOSCITIVO COMPLEMENTARE AL P.A.I.</p> <p>Banca dati I.F.F.I. - Inventario dei fenomeni franosi in Italia</p> <ul style="list-style-type: none"> Localizzazione dissesto franoso non delimitato 0930062200 Codice identificativo dei dissesti franosi I.F.F.I.
<p>LIMITI AMMINISTRATIVI</p> <ul style="list-style-type: none"> Limite Comunale Limite Regionale Limite di Bacino 	<p>OPERE DI DIFESA</p> <ul style="list-style-type: none"> Opere di difesa a sviluppo puntuale Opere di difesa a sviluppo lineare Opere di difesa a sviluppo areale

Autorità di Bacino

DEI FIUMI ISONZO, TAGLIAMENTO, LIVENZA, PIAVE, BRENTA-BACCHIGLIONE

Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino idrografico del fiume Tagliamento*

D.Lgs. 152/2006

Carta della pericolosità geologica

Comune di Ovaro (UD)

Tavola 2 di 5

Aggiornamento ai sensi dell'art. 6 comma 4 delle Norme di Attuazione del Piano

ALLEGATO CARTOGRAFICO AL DECRETO SEGRETARIALE n. 30 del 08.07.2015.
 Perimetrazioni aggiornate codice: n. 0302329300, n. 0300671200A, n. 0300672200A, n. 0300671200B e n. 0300672200C.

Representazione su Carta Tecnica Regionale Gauss-Boaga fuso est

*Sono esclusi i Comuni di: Malborghetto-Valbruna, Pontebba, Chiusaforte, Dognà, Moggio Udinese, Resiutta, Tarvisio, per gli effetti della O.P.C.M. n° 3309 del 18.09.2003

Comitato Istituzionale del D.P.C.M. del

Redatto: Venezia, febbraio 2012

Elaborazioni a cura della Segreteria Tecnica dell'Autorità di Bacino