



<p><b>PIANO ASSETTO IDROGEOLOGICO P.A.I.</b>  <b>Perimetrazione e classi di pericolosità geologica</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li> P1 - Pericolosità geologica moderata</li> <li> P2 - Pericolosità geologica media</li> <li> P3 - Pericolosità geologica elevata</li> <li> P4 - Pericolosità geologica molto elevata</li> </ul> <p><b>0930062200A</b> Codice identificativo della perimetrazione geologica P.A.I. ad esclusione delle colate rapide</p> <p><b>0930062200A-CR</b> Codice identificativo della perimetrazione geologica P.A.I. relativo alle sole colate rapide</p> <p> <b>Indicazione delle zone di pericolosità e di attenzione idraulica*</b>  <small>* cfr. cartografia idraulica</small></p>	<p><b>ZONE DI ATTENZIONE GEOLOGICA</b>  <b>QUADRO CONOSCITIVO COMPLEMENTARE AL P.A.I.</b></p> <p><b>Banca dati I.F.F.I. - Inventario dei fenomeni franosi in Italia</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li> Localizzazione dissesto franoso non delimitato</li> <li><b>0930062200</b> Codice identificativo dei dissesti franosi I.F.F.I.</li> </ul>
<p><b>LIMITI AMMINISTRATIVI</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li> Limite Comunale</li> <li> Limite Regionale</li> <li> Limite di Bacino</li> </ul>	<p><b>OPERE DI DIFESA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li> Opere di difesa a sviluppo puntuale</li> <li> Opere di difesa a sviluppo lineare</li> <li> Opere di difesa a sviluppo areale</li> </ul>



*Autorità di Bacino*  
 DEI FIUMI ISONZO, TAGLIAMENTO, LIVENZA, PIAVE, BRENTA-BACCHIGLIONE

**Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino idrografico del fiume Tagliamento\***

D.Lgs. 152/2006

**Carta della pericolosità geologica**

**Comune di Venzone (UD)**

**Tavola 2 di 4**

Representazione su Carta Tecnica Regionale  
 Gauss-Boaga fuso est

\*Sono esclusi i Comuni di: Malborghetto-Valbruna, Pontebba, Chiusaforte, Dognà, Moggio Udinese, Resiutta, Tarvisio, per gli effetti della O.P.C.M. n° 3309 del 18.09.2003

Comitato Istituzionale del D.P.C.M. del  
 Redatto: Venezia, febbraio 2012  
 Elaborazioni a cura della Segreteria Tecnica dell'Autorità di Bacino